Charakter vysoce propustné porozity v turonských kolektorech ve východní části české křídové pánve

Jiří Starý¹, Jiří Bruthans¹, Jana Schweigstillová², Jakub Mareš¹, Martin Procházka³, Svatopluk Šeda⁴, Tomáš Novotný⁴

¹ Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

² Česká akademie věd v.v.i., Ústav struktury a mechaniky hornin, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, Česká republika

³ SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika

⁴ FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01, Choceň

Abstrakt:

Výzkum se týká studia vysoce propustné porozity a potenciálu ke krasovění v oblasti východočeských křídových synklinál, které mají velký význam pro vodárenské zásobování. Náchylnost hornin ke krasovění byla studována na základě odebraných jader a jejich obsahu kalcitu, loužením jader v 10 % HCl a sledováním míry rozpadu horniny po vyloužení. Pro pochopení struktury a složení horniny byl využit skenovací elektronový mikroskop a mapy prvků získané z mikrosondy. Charakter přítokových zón do vrtů byl studován zhodnocením dostupných karotážních dat, zejména akustické karotáže, dat o přítocích do vrtů i loužením vzorků hornin z jader odebraných z míst, kde k přítokům docházelo.

Celkově bylo studováno 247 jader odebraných jak z archivních jádrových vrtů, tak z povrchových výchozů. Pouhých 5 % vzorků z turonských kolektorů B, Ca, Cb, které se po vyloužení rozpadá z více než 50 %, bude po vyloužení tvořit krasové kanály v tektonicky neporušené hornině. Toto zastoupení je mnohem nižší, než v jizerském souvrství v západní části české křídové pánve. Jen malá část vzorků se zčásti rozpadá při obsahu kalcitu do 78 %, většina vykazuje žádný nebo velmi malý rozpad. Teprve pokud obsah kalcitu ve vzorcích překoná 80 %, rozpadají se vzorky zcela či z velké části. Porozita po vyloužení přesahuje u 26 % vzorků 50 %. Ani vysoký obsah kalcitu tak po jeho vyloužení nevede k rozpadu horniny, ale k vzniku extrémně porézního materiálu s nízkou hustotou a tím relativně malou odolností vůči erozi. Vysoce porézní vzorky drží pohromadě mikroskopická pěnovitá struktura vysrážené křemité hmoty uvolněné zřejmě při diagenezi z jehlic mořských hub bohatých opálem. Lokalizace a charakter hlavních přítoků do vrtů byl studován na 65 vrtech. K přítokům dochází v průměru jen z 10% mocnosti kolektorů. Přítoky mají vydatnost až desítek l/s na metr přítokové zóny. Zhodnocení dat z akustické karotáže ukázalo, že převažují přítoky ze subhorizontálních kaveren a poruch (70 %).

Nově bylo popsáno několik mechanismů vzniku otevřených a silně propustných puklinových kanálů: 1) Vyloužení vrstev s $CaCO_3 \ge 80$ % a jejich přetvoření po vymytí rezidua do subhorizontálních kaveren; 2) Vyloužení subvertikálních kalcitových žil; 3) Vyloužení kalcitem bohatých podrcených zón na stěnách subvertikálních puklin, kde jednotlivé puklinové plochy jsou od sebe vzdálené jen několik málo centimetrů. Po vzniku strmého hydraulického gradientu (např. v okolí údolí, při tektonicky porušených stropech napjatých zvodní či při čerpání na vydatných vrtech) jsou úlomky silně porézního materiálu s malou hustotou vyplavovány z puklinových zón a vznikají tak subvertikální otevřené (zející) pukliny často s ostrohrannými stěnami, které budí falešný dojem vzniku tektonickým rozevřením. Na základě stopovacích zkoušek je zjevné, že otevřené pukliny tvoří rozsáhlý propojený systém, kterým rychlostí stovek metrů za den proudí podzemní voda na vzdálenost dosahující několika km. Srovnatelné rychlosti proudění byly zjištěny v otevřených puklinách v siliciklasticko-karbonátových horninách v Minnesotě a Wisconsinu v USA i v Sherwoodském pískovci ve Velké Britanii.

Nejpropustnější porozita ve východočeských křídových synklinálách má tak krasový původ, byť pro vznik kanálů na subvertikálních puklinových zónách je zároveň nutné tektonické porušení horniny. Jedná se o ghost-rock kras, kdy v první fázi dochází k pomalému vyluhování kalcitu z horniny vodou pomalu proudící vodou v pórech a úzkých puklinách. Teprve ve druhé fázi při vzniku strmého hydraulického gradientu se reziduum vyplavuje a vznikají zející i dm široké otevřené vrstevní plochy nebo subvertikální pukliny s extrémní průtočností až 90 l/s.

Klíčová slova: pískovce, slínovce, podzemní voda, porušené zóny, kanály, kras, karotáž

Geologické a hydrogeologické poměry zájmového území

Studovaná oblast se nachází při východním okraji české křídové pánve a zahrnuje území 4 hydrogeologických rajonů – 4270 Vysokomýtská synklinála, 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice, 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy a 4310 Chrudimská křída. Svrchnokřídové sledy jsou zde vyvinuty převážně v rozsahu cenoman – coniac (obr. č. 1).

Předmětem studia je přechodní facie v bělohorském a jizerském souvrství (turon), kde jsou dokumentovány zejména vápnité pískovce, písčité vápence, prachovce, slínovce a silicity. Zdejší sedimenty jsou vyvinuty v přechodu mezi tzv. orlicko-žďárským litofaciálním vývojem (písčité sedimenty) a labským litofaciálním vývojem (jemnozrnné jílovitovápnité sedimenty) (např. Svoboda ed. 1964) – obr. č. 2 a 3.

Z hlediska horizontálního dělení lze studovanou oblast rozdělit na 2 areály (Herčík et al. 1999):

progradační - obsahuje především siliciklastický materiál hrubší frakce pánevní - převažují karbonáty a slínovce.



Obr. 1a) lokalizace studovaného areálu v rámci České republiky a české křídové pánve Obr. 1b) topografická a geologická mapa na mapovém základů snímků Lidar Obr. 1c) morfostrukturní analýza puklinových systémů a zlomů křídových sedimentů na podkladu DMR 25.



Obr. 2 – vlevo) Litofaciální areály v české křídové pánvi (Herčík et al. 1999) 1 – situace západosudetského ostrova (dle paleogeografických analýz Tröger 1969, Valečka 1979, Klein et al. 1979, Skoček et al. 1983, Milewicz 1997); 2 – přízdrojový areál; 3 – progradační areál; 4 – pánevní areál; 5 směry progradace pískovcových těles

Obr. 3 - vpravo) Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v HGR 4270 (Kadlecová et al. 2016)

Metodika prací

Jedním z hlavních zdrojů vzorkovaného materiálu pro účely tohoto výzkumu byla horninová jádra z vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod (Kadlecová et al. 2016 a-d). Další významný regionální průzkum, který poskytnul cennou hmotnou dokumentaci pro výzkum, byl regionální hydrogeologický průzkum v povodí Novohradky (Smutek 1988). Průzkum zde probíhal v letech 1987 – 1991 na rozhraní dnešních rajonů 4270 a 4310 v povodí řeky Novohradky. Vzorky hornin byly odebírány z geologických jádrových vrtů (celkem 152 ks) a z povrchových výchozů svrchnokřídových hornin (celkem 56 ks). Pro účely komplexnějšího hodnocení byly do práce zahrnuty také výsledky kalcimetrických analýz a loužení vzorků z prací Baláka (2015) a Vojtíška (2016) v počtu 46 ks vzorků, resp. 34 ks vzorků.

Jednotlivé vzorky (malá jádra) byly v laboratoři rozřezány kolmo na jejich osu na 3 válcové kusy o výšce 1-2 cm. První kus byl použit na laboratorní kalcimetrické analýzy, které byly prováděny na České geologické službě v laboratořích na Barrandově. Princip kalcimetrie spočívá v rozdrcení vzorku a rozemletí na frakci <63 µm a jeho následné homogenizaci. Poté je obsah CO₂ změřen coulometricky. Obsahy CaO, MgO, FeO, Fe₂O₃ a MnO jsou určeny za využití plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS). Druhá část vzorku byla použita pro saturaci ve vodě a následně na loužení v 10% HCl a za účelem měření obsahu rozpustné složky a změny porozity. Třetí část jader byla u vybraných vzorků byla využita na skenovací elektronovou mikroskopii (SEM) a mikrosondu.

Dále byly ve vrtech východočeské křídy využity zejména výsledky těchto karotážních metod:

- akustický skener
- kavernometrie
- rezistivimetrie (metoda ředění označené kapaliny, metoda čerpání nebo nálevu označené kapaliny)
- průtokoměry
- fotometrie
- TV prohlídky
- neutron-neutron karotáž
- gama karotáž





Výsledky

Vyhodnocení pozice a funkce poruchových systémů ve vrtech dle akustické karotáže

Byla provedena detailní analýza poruchových systémů zjištěných karotáží a přítoků z nich v jednotlivých vrtech za účelem identifikace hlavních přítokových zón, ve vztahu k jejich sklonu a rozevření poruch (kaverny, kanály).



Obr. 5) Charakterizace poruch dle záznamů z akustického skeneru se zaznamenanými přítoky zjištěnými metodou ředění na vrtech. Vodorovná osa znázorňuje vertikální polohu ve vodonosné vrstvě (0 % je nahoře, 100 % je dole). Svislá osa ukazuje intenzitu přítoku z dané poruchy (určenou metodou ředění). Čísla na obrázku označují rozevření poruchy v mm.

- zásadní nové zjištění: v případě subhorizontálních poruch byly dokumentovány přítokové zóny celkem u 71 % těchto poruch (zejména přítoky > 0.1 l/s), v případě subvertikálních je to pouze 35 %.
- Celkem 13 přítokových zón pochází z otevřených poruch, 8 přítoků bylo registrováno v úsecích sevřených poruch.
- Poměr otevřených puklin v centrální a stropní části kolektorů je celkem vyrovnaný a činí 6 resp. 7. V bazální části kolektorů nejsou identifikovány téměř žádné pukliny.
- Na rozhraní izolátorů a kolektorů mohou vznikat výrazné preferenční zóny proudění podzemní vody, jedná se převážně o poruchové zóny podmíněné rozpouštěním a mechanickým účinkem tlakové vody.

Hlavní přítoky podzemní vody do studovaných vrtů jsou vázány na rozevřené převážně subhorizontální pukliny.



Obr. 6) Příklady subhorizontálních a subvertikálních aktivních přítokových zón do studovaných vrtů Obr. a,b,c) - Hřibiny-Ledská – kolektor B – přítok 5 -10 l/s Obr. d) - Lubná – kolektor Cb báze - přítok 0,05 l/s Obr. e) Javorníček – kolektor C Obr. f,g) Perla 06 Ústí n.O. – kolektor Cb centrální část – přítoky 36 l/s)

Souvislosti mezi přítoky do vrtů určenými karotážními metodami a rozpadavostí horninového materiálu

- v turonských kolektorech dochází k hlavním přítokům v průměru jen z 10% mocnosti kolektoru (Obr. 7)
- převažují přítoky 0,5-1 l/s na metr přítokové zóny, ale v 12-18 % případů byly dokumentovány extrémní přítoky s vydatností přes 10 l/s na metr přítokové zóny

nejvydatnější vrty mívají vysokou výtlačnou výšku hladiny podzemní vody vůči stropu studovaných kolektorů



Obr. 7) Graf podílu mocnosti přítokových zón vůči celkové mocnosti kolektorů

Data z celkem 12 vrtů v rámci výzkumu východočeské křídy ukazují, že nejvyšší porozita byla dokumentována v prostoru stropu kolektorů, nejvyšší obsah CaCO₃ při bázi kolektorů (Obr. 8). Pokles obsahu CaCO₃ - vykompenzován nárůstem pórového prostoru. Prouděním podzemní vody došlo k vyloužení kalcitu a tím k nárůstu porozity horniny.



Obr. 8) Grafické závislosti pórovitosti a obsahu CaCO3 na poloze vzorků v rámci kolektorů B, Ca a Cb

Obsah CaCO₃ ve vzorcích z vrtů se pohybuje v širokém rozmezí 0,3 – 86,9 % hm, průměrně činí 35,8 % hm. Obsah CaCO₃ ve vzorcích z povrchových výchozů je srovnatelný pohybuje se v rozpětí 0 – 85,4 % hm, průměrně činí 36,4 % hm (Obr. 9a).

Z Obr. 9b) je patrná celkově velmi nízká míra rozpadu vzorků a překvapivě vysoká stabilita vzorků, které před loužením obsahovaly až 80 % hm CaCO₃. To znamená, že 20 % zbývajícího materiálu je schopno udržet stabilní strukturu horniny. Hranice kritického obsahu kalcitu, která vede k úplnému rozpadu, je velmi vysoká (79-86 hm. %).

Vyluhování CaCO₃ vede spíše ke zvýšení pórovitosti na neobvykle vysoké hodnoty než k rozpadu vzorků (Obr. 9c). Na základě těchto zjištění byla u vybraných vzorků ze všech skupin (nestabilní, středně stabilní a extrémně stabilní po loužení v HCl) provedena analýza mikrosondou (SEM-EDS).





Studium mikrostruktury horninových vzorků z vrtů a horninových výchozů

Snímky z vrtu 4232_3W Vendolí během a po loužení zachycují kompletní rozpuštění vápnité složky a následný výrazný rozpad vzorku bez podpůrné struktury křemičitého tmelu (Obr. 10 - nahoře).

Na snímcích Si jsou u nevylouženého vzorku MR4 z výchozu v Mravíně dobře patrná relativně rovnoměrně rozptýlená "plovoucí" křemenná zrna o velikosti do 100 mm v křemičitém a kalcitovém tmelu, póry v hornině nejsou viditelné (Obr. 10 - dole).



Obr. 10) Srovnání makro- a mikro-struktury vzorků z vrtu 4232_3W ve Vendolí a vzorku MR4 z povrchového výchozu v Mravíně (snímky z loužení horniny a SEM-snímky horniny před loužením)



Obr. 11) Po vyloužení rozpustné složky výrazně vyniká reliéf křemičitého tmelu, včetně širokých pórů o průměru až 200 mm, které jsou celkem rovnoměrně rozmístěny. Vápnité složka je zcela vyloužena (výchoz MR4 v Mravíně).



Obr. 12) Snímky SEM a fotodokumentace vzorků z výchozu PE1 v Chocni - Pelinách. Na snímku BSE je patrná výrazná porézní struktura silicitu (původně vápnitého pískovce) a na dalších snímcích SEM významný rozdíl mezi obsahy SiO₂ a CaCO₃ ve vzorku před loužením. Na fotodokumentaci výchozu je patrný zjevný makroskopický rozdíl mezi porušenou zónou postiženou dekalcifikací a masivní nenarušenou horninou.



Obr. 13) Vzorek z výchozu PE2 po loužení v HCl, 78 % pórovitost. Detailní pohled odhaluje specifické prostorové uspořádání mikrokrystalického křemene, který tmelí křemenná zrna dohromady a tvoří pěnovitou podpůrnou strukturu v jemnozrnných kalcitem bohatých polohách. Proto i při vyloužení 78% hmoty horniny stále drží pohromadě. Na obr. 13 a) jsou dobře patrné trubicovité otisky jehlic mořských hub, které byly původně tvořeny biogenním opálem, který se při diagenezi rozpustil.

Mikrokrystalický křemitý tmel ve vápnitých pískovcích má zásadní vliv na vyšší soudržnost a odolnost vzorků vůči rozpouštění. *Porovnání potenciálu krasovění východočeské křídy s dalšími oblastmi české křídové pánve*



Obr. 14) Závislost úrovně (míry) rozpadu vzorků na obsahu rozpustné složky v celé české křídové pánvi (Balák 2015)



Obr. 15) Závislost úrovně (míry) rozpadu vzorků na obsahu rozpustné složky ve východočeské křídě (Starý 2024). Červeně jsou zvýrazněny vzorky střednězrnných pískovců z kolektorů B a C.

- výrazně nižší míra rozpadu je dokumentována u vzorků z východočeské křídy (9 % vzorků mělo míru rozpadu nad 10 %, oproti vzorkům z oblasti západní části české křídové pánve (39 – 49 % vzorků mělo míru rozpadu nad 10 %)
- hlavním faktorem ovlivňujícím míru rozpadu je konstituce a typ horninového tmelu, který je zejména u spongilitických slínovců a jemnozrnných pískovců ve východočeské křídě poměrně soudržný a představuje významný zpevňující faktor studovaných hornin

Otevřené pukliny a kanály na povrchových výchozech a konceptuální model jejich vzniku



Obr. 16) Vertikálně protažené dutiny na povrchových výchozech kolektoru B u Nového Města nad Metují, a) celkový pohled, b) detail, c) celkový pohled, d) detail



Obr. 17) Příklady zcela rozvětralého a rozpadavého materiálu na vrstevních plochách, jehož vymytím mohou vznikat subhorizontální otevřené trhliny pozorované karotáží v přítokových kavernách vrtů. a), b) Choceň nad nádražím, kolektor Cb, c) Nové Hrady kolektor B

Model vzniku vysoce propustných puklinových kanálů na základě všech získaných dat:

a) V první fázi vznikají tektonickým postižením četné shluky subvertikálních puklin, kde mezi nejbližšími paralelními puklinami je vzdálenost jen první cm; b) tyto zóny jsou přednostně využívány pro proudění podzemní vody, která vyluhuje veškerý kalcit z kalcitem bohatých poloh. Protože materiál obsahuje křemičitý tmel, nerozpadá se ani při obsahu CaCO₃ okolo 80 %, ale hustota horniny po vyloužení výrazně klesá; c) pokud dojde na vyloužené puklinové zóně k zestrmění hydraulického gradientu, malé a lehké úlomky horniny jsou z puklinové zóny vyplavovány podzemní vodou, čímž vzniká otevřený puklinový kanál s extrémní průtočností i v desítkách l/s.



Obr. 18) Grafické schéma vzniku vysoce propustných puklinových kanálů



Hydraulické projevy extrémní propustnosti hornin přechodní facie

Obr. 19) Hydroizohypsy hladiny podzemní vody ve spodnoturonské zvodni dne 11.9.2017 (modře – před zahájením čerpací zkoušky na vrtu Lo-15/1 Pekla) a dne 20.9.2017 (červeně) při odběru 47 l/s (upraveno dle: Novotný 2017)

Na vrtu Lo15/1 byla v roce 2017provedena čerpací zkouška (Novotný 2017). Během 9 dnů čerpání dochází ke všesměrnému snížení hladiny podzemní vody do vzdálenosti až 12 km (Obr. 19). Důvodem je existence sítě extrémně vodivých poruch nejen subvertikálního sklonu (labský, orlický směr) ale i subhorizontálního sklonu rovnoběžného s vrstevními plochami.

Dalším důkazem extrémní propustnosti je stopovací zkouška provedená v roce 1983 v prostoru jímacího území Březová nad Svitavou (Obr. 20).



Obr. 20) Stopovací zkoušky v jímacím území Březová nad Svitavou, v oblasti jižního uzávěru rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy. (Převzato: Pavliš et al. 1983)

Vysoká rychlost proudění (410 – 650 m/den) z archivních stopovacích zkoušek provedených v 80. letech v jímacím území Březová nad Svitavou ukázala že otevřené pukliny či kanály netvoří jen krátké izolované úseky, ale naopak rozsáhlý propojený systém, kterým rychlostí stovek metrů za den proudí na vzdálenost nejméně 2 km stovky l/s k největším pramenům ve východočeských křídových synklinálách.

Podobně porušené zóny se ve světě vyskytují:

- v horninách psací křídy (chalk v Anglii; Maurice et al. 2006) s porozitou 30 50 % a rychlostí proudění 0,5-7 km/den na vzdálenost až 20 km (Maurice et al. 2010);
- v jemnozrnných siliciklasticko-karbonátových paleozoických sedimentech v Minnesotě a Wisconsinu (Runkel et al. 2006), kde mají také výrazně větší rozevření pukliny paralelní s vrstevními plochami (až 30 cm) než vertikální (do 5 cm). Souvrství St. Lawrence střední rychlosti proudění 35-600 m/den; souvrství Lone Rock 35-750 m/den na vzdálenost až 5 km.

Krasové zvětrávání ve východočeské křídě představuje dvoustupňový proces:

- 1) vznik rezidua vyluhováním kalcitu
- 2) reziduum vyplavováno za vyšších hydraulických gradientů

Typické jevy ghost-rock krasu

- otevřené pukliny a další kanály tvoří propojenou síť s rychlostí proudění ve stovkách m za den na vzdálenost minimálně kilometrů
- typický jev při stopovacích zkouškách v ghost rock krasu rychlé objevení stopovače, ale jeho značná disperze

Literatura:

Balák, F. (2015): Možnosti krasovění v přechodní facii české křídové pánve. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Praha, 144 s.

Herčík, F., Herrmann, Z., Valečka, J. (1999): Hydrogeologie České křídové pánve. - ČGÚ, Praha.

Kadlecová R., Burda J., Grundloch J., Venera Z., Mixa P. et al. (2016a): Rebilance zásob podzemních vod. Závěrečná zpráva. Příloha č. 2/23. Stanovení zásob podzemních vod. Hydrogeologický rajon 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice. Česká geologická služba. Praha.

Kadlecová R., Burda J., Grundloch J., Venera Z., Mixa P. et al. (2016b): Rebilance zásob podzemních vod. Závěrečná zpráva. Příloha č. 2/24. Stanovení zásob podzemních vod. Hydrogeologický rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy. Česká geologická služba. Praha.

Kadlecová R., Burda J., Grundloch J., Venera Z., Mixa P. et al. (2016c): Rebilance zásob podzemních vod. Závěrečná zpráva. Příloha č. 2/26. Stanovení zásob podzemních vod. Hydrogeologický rajon 4270 Vysokomýtská synklinála. Česká geologická služba. Praha.

Kadlecová R., Burda J., Grundloch J., Venera Z., Mixa P. et al. (2016d): Rebilance zásob podzemních vod. Závěrečná zpráva. Příloha č. 2/28. Stanovení zásob podzemních vod. Hydrogeologický 4310 Chrudimská křída. Česká geologická služba. Praha.

Klein, V.; Müller, V., Valečka, J. (1979): Lithofazielle und paläogeographishe Entwicklung des Böhemischen Kreide – beckens. – Aspekte der Kreide Europas. IUGS Series A, 6, 435 – 446. Stuttgart.

Maurice L., Atkinson T.C., Williams A.T., Barker J.A., Farrant A.R. (2010): Catchment scale tracer testing from karstic features in a porous limestone. Journal of hydrology 389:31-41

Maurice L.D., Atkinson T.C., Barker J.A., Bloomfield J.P., Farrant A.R., Williams A.T. (2006): Karstic behaivourn of groundwaters in the English Chalk. Journal of Hydrology 330:63-70

Milewicz, J. (1997): Górna kréda depresji pólnocnosudeckiej (Lito- i biostratygrafia, paleogeografia, tektonika oraz uwagi o surowcach). – Práce geol. – mineral., LXI. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. Wroclaw.

Novotný T. (2017): Cerekvice nad Loučnou Pekla. Podrobný hydrogeologický průzkum vrtu LO15/1. II. etapa. Závěrečná zpráva z průzkumných geologických prací. Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Vysoké Mýto; H3Geo s.r.o. Ústí nad Orlicí.

Novotný T. (2021): Hřibiny-Ledská – vrt HVC-1, geologický průzkum na p.p.č. 3240, k.ú. Velká Ledská. Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu. Obec Hřibiny – Ledská. Hydromania s.r.o., Kunvald.

Pavliš, R.; Tůma, W. (1983): Závěrečná zpráva o provedeném hydrogeologickém průzkumu na lokalitě Březová nad Svitavou - Hladové prameny. Vodní zdroje s.p. Chrudim.

Procházka, M. (1991): Novohradka. Zpráva o karotáži vrtů SN-1, SN-2, SN-3, SN-4 a SN-5. Stavební geologie Praha a.s. Aquatest – karotážní středisko.

Procházka, M.: (2015): Výsledky karotáže v geologickém vrtu 4270_02W Janov u Litomyšle. Aquatest a.s. Praha.

Runkel, A.C., Tipping, R.G., Alexander Jr., E.C., Green, J.A., Mossler, J.H., Alexander, S.C. (2003): Hydrogeology of the Paleozoic bedrock in southeastern Minnesota. Minnesota Geological Survey Report of Investigations 61, 105p.

Runkel A.C., Tipping R.G., Alexander E. C., Alexander S.C. (2006): Hydrostratigraphic characterization of intergranular and secondary porosity in part of cambrian sandstone aquifer system of the cratonic interior of North America: Improving predictability of hydrogeologic properties. Sedimentary geology 184: 281-304

Skoček, V.; Valečka, J. (1983): Paleogeography of Late Cretaceous Quadersandstein of Central Europe. – Palaeogeogr., Palaeoclinatol., Palaeoecol.., 44, 71 – 92, Elsevier. Amsterdam.

Smutek D. et al. (1988): Novohradka – vyhodnocení regionálního hydrogeologického průzkumu. Zpráva o hydrogeologickém průzkumu. - MS Vodní zdroje Chrudim.

Svoboda J. ed. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-33-XXIII Česká Třebová. – Geofond Praha, 245 s.

Šeda, S. (2022): Choceň – mlékárna. Nový zdroj vody. Zpráva o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu MH-1. Fingeo s.r.o. Choceň.

Šeda, S. (2023): Ústí nad Orlicí – vrty Perla 06, Perla 06a. Projektová dokumentace pro ÚR a SP, vyjádření hydrogeologa, projekt bouracích prací. Fingeo s.r.o. Choceň.

Tröger, K. A. (1969): Zur Paläontologie, biostratigrafie und fazillen Aubildung der unteren Oberkreide (Cenonam bis Turon), II.- Abh. Staatl. Mus. Mineral. Geol. , 13. Dresden.

Valečka, J. (1979): Paleogeografie a litofaciální vývoj severozápadní části české křídové pánve. Sbor. geol. Věd, Geol., 33, 47 – 80. Praha.

Vojtíšek J. (2016): Krasovění karbonáto-silikátových hornin: rešerše literatury a loužící experimenty, Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Praha, 78 s.